

安全パトロール実施報告書

実施日：2024年9月20日(金)

対象現場：R6・R7 土浦国道管内維持工事



除草作業を行っています

安全書類を確認しています

除草した草はトラックに積み込みます
下の写真では飛び石を防いでいる様子が写っています



事務所の中が整頓されていて、きれいでした。

草刈を行うとき、声掛け、飛び石の対策が行われていました。

車の通行にも気を付けながら作業をしていました。

安全書類のチェックをした際には、書類が整頓されていて見やすいと感じました。

とても暑い中でしたが、水分補給など熱中症対策をしっかりとって安全に作業を行っていただけたらよいなと思いました。

安全パトロールにご協力くださり、
ありがとうございました！

